

Инструкция по установке ПО датчиков Феррум

Для установки программного обеспечения необходим компьютер с операционной средой Windows 9x, 2000, XP, Vista или -7.

Для подключения датчиков используется непосредственно интерфейс RS485 или USB, подключаемый через переходник RS485-USB.

Для использования переходника RS485-USB из комплекта датчиков Феррум требуется установка его драйвера на компьютер. Последовательность установки: подключить переходник к удобному для последующего применения порту USB, запустить соответствующий конфигурации компьютера exe-файл из папки driver USB CP210x, по завершению инсталляции посмотреть номер виртуального com-порта, соответствующего порту подключения переходника в папке панель управления\ система\ оборудование\ диспетчер устройств\ COM-порты.

Для инсталляции программы websensors требуется запустить программу, после открытия окна задать реальный адрес подключенного датчика или 201, номер виртуального COM-порта подключения переходника скорость обмена 9600 бод, необходимый протокол и кнопку «обновить».

Программа websensors обеспечивает снятие текущих показаний и всех типов архивных данных, ручное и автоматическое обновление архивов, представление архивных данных в виде таблиц, формирование выходных форм отчетов с последующим выводом на печать, просмотр статистики в виде графиков.